




Последовательность подключения VDS:



1. Подключение кабеля к разъему VDS и фиксация болтами.





KPB Intra

Instrument Transformers

2. Подключение разъема VDS к вычислительному блоку VDS и фиксация болтами.



3. Навинчивание переходника на емкостной датчик.



KPB Intra

Instrument Transformers

4. Подключение конектора кабеля к переходнику на емкостном датчике.

